



PIRMS RENOVĀCIJAS, foto: 16.09.2009



**Īsi pirms JUMTA RENOVĀCIJAS darbu
PABEIGŠANAS, foto: 23.10.2013**

PAMATU STIPRINĀŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA!
Plaisas kolonās un velvēs, foto: 06.01.2007



INJEKCIJAS PĀĻU iestrāde BAZNĪCAS
PAMATOS, foto: 17.10.2013